 9 av. de la Coopération B-4630 Micheroux- Soumagne.	<u>VARAFORM Heavy – Light - Gauze</u> <u>Material Safety Data Sheet</u> <u>according to 93/112/EC</u>	SD.0004 Edition N°: 3
	Établi par: Hick Christian Approuvé par : Allard Peter	Page 1/4 Date 20/07/11

1. Identifikasjon av stoffet og av selskapet

Handelsnavn:	Varaform Heavy – Light - Gauze
Anbefalt bruksområde:	Dekorasjonsbruk
Produsent:	RUNLITE SA, Avenue de la Coopération 9, 4630 Micheroux-Soumagne - Belgia
E-post:	info@runlite.com
Telefonnummer:	+32 (0) 4 377 30 26
Faksnummer:	+32 (0) 4 377 46 83
Nødtelefonnummer:	+32 (0) 4 377 30 26

2. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Naturlig bomullstekstil dypt impregnert med en alifatisk polyester- (polykaprolakton-) basert polymeroppløsning.

Kjemisk ingrediens			
N° CAS	Kjemisk navn	Mengde %	HMIS
31831-53-5	2-Oksepanon, polymer med 1,4 butandiol	80	Helse=0

3. Fareidentifikasjon


Ingen.

4. Førstehjelpstiltak

- Innånding: Ingen.
- Hudkontakt: Ingen. Ingen bevis for negative virkninger i tilgjengelig informasjon.
- Øyekontakt: Ingen. Ingen bevis for negative virkninger i tilgjengelig informasjon.
- Svelging: Ingen, men kontakt lege ved vedvarende symptomer.
- Profesjonell hjelp: Ingen.

5. Tiltak ved brannslukning

- Passende brannslukningsmidler: Vann, tørt pulver, skum.
- Brannslukningsmidler som ikke må brukes av sikkerhetsgrunner: CO₂.

 9 av. de la Coopération B-4630 Micheroux- Soumagne.	<u>VARAFORM Heavy – Light - Gauze</u> <u>Material Safety Data Sheet</u> <u>according to 93/112/EC</u>	SD.0004 Edition N°: 3
	Établi par: Hick Christian Approuvé par : Allard Peter	Page 2/4 Date 20/07/11

- Produkt som frigjøres ved brann: Karbondioksid CO₂ og vann H₂O.
- Spesielt verneutstyr for brannmannskap: Bruk eventuelt selvstendig åndedrettsutstyr.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Ingen spesielle tiltak påkrevd.
- Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Ingen spesielle tiltak påkrevd.
- Metoder for opprydding og rengjøring: Manuell eller mekanisk oppsamling.

7. Håndtering og lagring


- Håndtering: - Ingen spesielle tiltak påkrevd.
 - Bruk ikke åpen ild under arbeid med materialet.
- Lagring: - Skal lagres i originalemballasje.
 - Må ikke eksponeres direkte for sollys og fuktighet.
 - Lagringstemperatur mellom 5 °C (41 °F) og 40 °C (104 °F).

8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- Allmenne vernetiltak og hygieniske tiltak: Ingen.
- Åndedrettsvern: Ingen.
- Håndvern: Ingen.
- Øyevern: Ingen.
- Hudvern: Ingen.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

- Utseende: Fast, flatt ark.
- Farge: Hvitt, grønt.
- Lukt: Ingen lukt.
- PH: Ikke relevant.
- Smeltepunkt: 53 °C (127 °F).
- Flammepunkt: 250 °C (480 °F).
- Løselighet: - Ikke løselig i vann.
 - Løselig i aromatiske løsemidler, klorerte hydrokarboner

 9 av. de la Coopération B-4630 Micheroux- Soumagne.	<u>VARAFORM Heavy – Light - Gauze</u> <u>Material Safety Data Sheet</u> <u>according to 93/112/EC</u>	SD.0004 Edition N°: 3
	Établi par: Hick Christian Approuvé par : Allard Peter	Page 3/4 Date 20/07/11

- Endring av tilstandsform: Overgang fra stiv, fast form til mykt gummiaktig materiale starter ved ca. 50 °C (ca. 120 °F).
- Brennbarhet: Ingen opplysninger.
- Kokepunkt: Ingen opplysninger.
- Eksplosive egenskaper: Ingen opplysninger.
- Oksideringsegenskaper: Ingen opplysninger.
- Damptrykk: Ingen opplysninger.
- Relativ tetthet: Ingen opplysninger.

10. Stabilitet og reaktivitet

- Forhold som bør unngås: Overoppheting av materialet til temperaturer over 100 °C (212 °F) ellers kan det bli svært seigt.
- Materialer som bør unngås: Ingen
- Farlige dekomponeringsprodukter: Ved termisk nedbrytning CO₂.

11. Toksikologiske opplysninger

Produktet er ikke giftig ved normal bruk og under normale behandlingsforhold.

12. Miljøopplysninger

- Løselighet i vann: Uoppløselig
- Nedbrytbarhet og økotoksitet: Varaform er biologisk nedbrytbart og ikke giftig. Det kan brukes uten hansker og uten innånding av giftig luft ved påføring og fjerning av Varaform.


13. Instruksjoner om fjerning

- Produktet må fjernes i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.
- Produktet kan behandles som husholdningsavfall og brennes i egnet forbrenningsanlegg.

14. Opplysninger om transport

Ikke farlig produkt.

Må ikke utsettes for direkte sollys og temperaturer over 40 °C (104 °F).

 9 av. de la Coopération B-4630 Micheroux- Soumagne.	<u>VARAFORM Heavy – Light - Gauze</u> <u>Material Safety Data Sheet</u> <u>according to 93/112/EC</u>	SD.0004 Edition N°: 3
	Établi par: Hick Christian Approuvé par : Allard Peter	Page 4/4 Date 20/07/11

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Produktet faller ikke inn under identifikasjonsforskrifter i EU-direktivene og forskrifter om farlige materialer.

16. Andre opplysninger

Denne informasjonen bygger på vår nåværende kunnskap. Dette utgjør imidlertid ikke noen garanti for spesifikke produktegenskaper og danner ikke et juridisk gyldig kontraktsforhold.